




Info SAV	AIX, le 19 décembre 2012	Infos N° 12-37 Remplacement des glaces de rétroviseur
-----------------	---------------------------------	--

Mesdames, Messieurs,

Suite à la modification des supports de rétroviseur il est désormais inutile de remplacer le rétroviseur complet, le remplacement de la glace avec son support est suffisant.



Pour tous les véhicules dont les numéros sont inférieurs aux numéros de série :

→VLG.....A3134756

→VLG.....C3134013

Il faut monter les glaces 7AR143 (gauche) et 7AR144 (droit)

Pour tous les véhicules dont les numéros sont supérieurs aux numéros de série :

VLG.....A3134757→

VLG.....C3134014→

Il faut monter les glaces 7AP143 (gauche) et 7AP144 (droit)

Pour une intervention en garantie, nous vous informons que seul le remplacement de la glace sera désormais pris en charge.

Nous vous remercions de votre collaboration et nous vous demandons de **faire circuler cette information auprès du personnel concerné** de votre entreprise.

Nous vous prions d'agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos salutations les plus sincères.

Le Service Après-vente